






・体圧分散の状況
 ・シーツのベッドメーキングの効果→影響の認識
 誤っていませんか?
 科学 / 物理的に確認!!



*各器を垂直に接触するように水平器(黄色の2つの器具)を使用し測定



レザー被覆ベッド + ムートン毛皮 + シーツを充分たわみ
 をつけ数々(毛皮の柔らかさを握なわない様に)…シーツを
 張って敷いた場合は、ムートン敷かない状態に戻ると考えら
 沈み込み時のシーツの張力影響(周囲から引っ張り力)
 で、沈み込みが少なく(接触面が少なく)全体が高く測定さ
 れたが、①は、毛皮素材が非伸縮性のため、沈み込
 みが少なく(接触面が少なくて)高く測定。しかし、②③
 は周囲であるから平均圧は低い。

レザー被覆ベッド + ムートン毛皮を敷く
 レザー革被覆ベッド
 レザー革被覆ベッド + ムートン毛皮 + シーツを充分たわみ
 をつけ数々(毛皮の柔らかさを握なわない様に)…シーツを
 張って敷いた場合は、ムートン敷かない状態に戻ると考えら
 沈み込み時のシーツの張力影響(周囲から引っ張り力)
 で、沈み込みが少なく(接触面が少なくて)全体が高く測定さ
 れたが、①は、毛皮素材が非伸縮性のため、沈み込
 みが少なくて(接触面が少なくて)高く測定。しかし、②③
 は周囲であるから平均圧は低い。

ほぼ荷重圧(重力)である①に対し、中心からずれた
 位置の②③は、荷重+せん断力(摩擦)影
 韻が殆んどなく、ほぼ荷重圧で①②③の順で測定さ
 れたが、①は、毛皮素材が非伸縮性のため、沈み込
 みが少なくて(接触面が少なくて)高く測定。しかし、②③
 は周囲であるから平均圧は低い。
 次にその確認としてその上にせん断力を生じにくく、
 モードを敷いて確認した。